

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 комбинированного вида Красносельского района Санкт – Петербурга

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 198332, Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, д. 22, корп.4, литер А.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 2 626,9 кв.м;

часть здания этажей (или помещение на этаже), кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 9800 кв. м

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, уход и присмотр за детьми

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 280

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий Смирнова Ульяна Владимировна, с одной стороны, действующий на основании Устава и Заместитель Председателя Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» (сокращённое наименование СПб ООВБД «Инвалиды войны») Кунец Игорь Олегович с другой стороны, действующий на основании Доверенности №3 от 10.10.2018, срок действия 1 год составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: переносные аппарели
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствует, К,О,С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте 1,7 м): да, не соответствует К, О, С
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: нет
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: нет
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: нет

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 72» комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга

расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт – Петербург ул. Маршала Захарова д. 22 корп. 4 лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг(и) на Объекте на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	Приказ №24-а от 12.03.2019
	С, О	Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (перед опасным участком, изменением направления движения, входом в здание и т.п.). Принятые меры: организована помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение маломобильных граждан на объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг. Приказом закреплены сотрудники, ответственные за встречу инвалида на объекте.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
		Лестница не дублируется пандусом или подъемным устройством. Вход для инвалидов «К» не доступен.	

		Принятые меры: дистанционное обслуживание.
	О, С	Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней внешней лестницы. Лестница оборудована ступенями с открытыми подступенками. Отсутствует выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничного марша. Поручни у наружной лестницы не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51261-99 . Отсутствует смотровая панель в полотне наружной двери, доступной для МГН. Наружная дверь имеет высоту элемента порога 0,03 м. Входная дверь, доступная для МГН не имеет символа, указывающего на её доступность. Принятые меры: сопровождение инвалида ответственным сотрудником учреждения. Справа от входной двери размещена кнопка вызова сотрудника.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)
	С, О	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность участков пола на путях движения перед дверными проёмами, входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей. Боковые края ступеней лестницы, не примыкающие к стене, не имеют бортиков или других устройств, предотвращающих соскальзывание трости или ноги. Не обеспечена непрерывность поручней с внутренней стороны лестницы. На верхней или боковой поверхности поручней отсутствуют рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перил. Принятые меры: сопровождение инвалида ответственным сотрудником учреждения.
4		Зона: места обслуживания инвалидов
	С, Г	Музыкальный, физкультурный залы, кабинеты администрации учреждения располагаются на 1 этаже здания.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)
	С, Г, О	Кабина уборной имеет ширину 0,93м, глубину 1,4 м, ширину двери 0,6 м, в кабине отсутствуют крючки для одежды, костылей и проч., унитаз не оборудован опорой для спины, У двери отсутствует специальный (в т.ч. рельефный) знак, в кабине отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с дежурным персоналом, над входом в доступный сан.узел отсутствует световой мигающий оповещатель, срабатывающий при нажатии тревожной кнопки. В кабине уборной применены водопроводные краны с отдельным управлением горячей и холодной водой. Выключатель установлен на высоте 1,6 м от уровня пола. Принятые меры: сопровождение инвалида ответственным сотрудником учреждения.
6		Информационное обеспечение на Объекте
	С, О, Г, У	Отсутствуют символы доступности входа в здание и входа на территорию объекта. Принятые меры: вся

	необходимая информация предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения, а также на официальном сайте учреждения.	
--	--	--

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- На входе на участок разместить табличку на контрастном фоне с информацией об объекте и телефоном (дублируемым шрифтом Брайля), по которому можно обратиться за помощью или кнопку вызова персонала на высоте 0,75-1,2 м от уровня земли(п. 5.1.1. СП 59.13330.2016).

- Кнопку вызова сотрудника, установленную справа от входной двери, выделить контрастной маркировкой, доступной для восприятия слабовидящими (п. 6.5.4. СП 59.13330.2016).

- На калитке разместить знак, указывающий на доступность входа для инвалида, калитку выделить цветом, отличным от цвета ограждения, внутри здания разместить указатели путей эвакуации инвалидов (п.6.5.1 и п. 6.1.7 СП 59.13330.2016)

- Обустроить наружную лестницу входной зоны поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 (п. 6.1.2. СП 59.13330.2016)

- Оборудовать универсальную кабину уборной крючками и поручнями, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи, а также табличкой, выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (пп. 6.3.6; 6.3.9. СП 59.13330.2016).

- На официальном сайте <http://www.detsad72.krsl.gov.spb.ru/> учреждения разместить в разделе «Доступная среда» следующую информацию:

- схему движения к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта;

- Памятку (порядок обслуживания инвалидов) для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте и дистанционно;

- об отсутствии доступного, специально оборудованного для инвалидов санитарного узла;

- об отсутствии парковки на территории учреждения

(Приложение к распоряжению №689-р от 14.11.2017 Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга)

Заведующий ГБДОУ
детский сад №72



Смирнова У.В.

М.П.

Зам. Председателя
СПБ ООВБД «Инвалиды войны»



Кулец И.О.

М.П.

18.03.2019 г.